

Акт

Обследования объекта образования (школа) на базе которого расположен детский оздоровительный лагерь дневного пребывания 2024 года.

«30» 05 2024

г. Санкт-Петербург

Комиссия в составе:

- представитель объекта Заместитель директора по АХЧ Семенов В. В.
- представителя ОВО по Невскому району г.СПб-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по г.СПб и ЛО»¹: инженер ООВиЭИТСОиБ Сидоров В.В.
- представителя МВД _____
- представителя МЧС _____
- представителя _____
- представителя _____

Во исполнение указания ФГКУ «УВО ВНГ России по г.СПб и ЛО» от 14 мая 2024 года № 322/28/3031 «О предоставлении сведений по лагерям», проведено обследование объектов образования (школы), на которых планируется размещение детских оздоровительных лагерей дневного пребывания² в период проведения летней оздоровительной компании в 2024 году.

по адресу: Ломоносовский ФАП ПБОУ №522

(наименование учреждения на базе которого планируется размещение, адрес)

В ходе обследования Комиссия установила следующее:

Общие сведения об объекте

Краткая характеристика объекта: Здание кан. матронами

Лагерь _____

- 1) наличие утвержденного паспорта безопасности (территории) на объекте: В наличии
- 2) категория опасности в соответствии с ПП РФ № 1006 категория 2

Меры по инженерно-технической защите объекта:

- 1) объектовые системы оповещения (кнопки экстренного вызова наряда полиции): В наличии рэб
- 2) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи: В наличии рэб
- 3) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) (охранная сигнализация): нет
- 4) наличие стационарных и ручных металлоискателей: В наличии рэб
- 5) наличие систем наружного освещения объекта (территории): В наличии рэб
- 6) наличие системы видеонаблюдения: В наличии рэб

Меры по физической защите объекта

- 1) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): 2
- 2) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): 2
- 3) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска (СКУД): В наличии рэб
- 4) физическая охрана объекта (территории): нет
- 5) наличие на 1-м этаже объекта помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и кнопки экстренного вызова наряда полиции: нет
- 6) наличие на посту охраны журнала проверки (кнопки экстренного вызова наряда полиции) с отметкой последней проверки: нет

¹ Далее – «ОВО».

² Далее – «Лагерь»

